



INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a. s.

třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín

CSI-Abteilung - Zentrum für Bauingenieurwesen

Bauprüflabor Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín - Louky



Testlabor Nr. 1007.1 akkreditiert durch ČIA nach ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Seite: 1/6

Nr. 415601650-01

PRÜFBERICHT DES AKKREDITIERTEN LABORS Nr. 415601650-01

Auftraggeber: Aluterr GmbH,
VAT: DE325778611

Adresse: An der Knippenburg 107, 462 38 Bottrop, Germany

Gegenstand der Prüfung: Balcony glazing, system ALUTERR

Eingangsdatum: 21.03.2025


Prüfungsdatum: 24.03.2025 and 25.03.2025

Ausgearbeitet von: Ing. Jan Balajka, MBA

Ort und Datum der Ausstellung: Zlín, 31.03.2025

Anhang: Anhang 1 - Vom Kunden bereitgestellte Spezifikationen und Zeichnungen
Anhang 2 - Fotografien




Ing. Jiří Růžička
Leiter der Bauprüflabor Zlín


Ing. Petra Hrdinová
Leiter des Akkreditierten Prüflabors

Anmerkung: Die in diesem Prüfbericht angeführten Prüfergebnisse gelten nur für die von uns geprüfte Probe
Ohne schriftliche Zustimmung des Institut pro testování a certifikaci, a.s. darf dieser Prüfbericht nicht anders als in vollem Wortlaut reproduziert werden!

tel.: +420 577 604 335, 572 779 901

e-mail: itc@itczlin.cz

www.itczlin.cz



Zusammenfassung der Tests und Bewertung:

Tabelle Nr. VI – Balcony glazing, system ALUTERR

Name des Parameters	Probe Nr.:	Prüfnorm	Anforderungsnorm	Ergebnisse der Feststellungen für die Stichprobe ¹⁾
des Widerstands gegen Windlast	415601650/1	EN 12211	EN 12210	Klasse 1
des Widerstands gegen Windlast	415601650/2	EN 12211	EN 12210	Klasse 2
des Widerstands gegen Windlast	415601650/3	EN 12211	EN 12210	Klasse 1
des Widerstands gegen Windlast	415601650/4	EN 12211	EN 12210	Klasse 2

¹⁾ Nach ILAC-G08 – Der binäre Ausspruch für die einfache Empfangsregel (Die Messunsicherheit wurde nicht für Bewertung in Betracht gezogen)

Die Bewertung wurde durchgeführt von:

Ing. Jan Balajka, MBA

..... Ende des Protokolls.....